

Protokół nr 0012.1.7.2025

**kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną
w dniach 11 i 20 lutego 2025 r.**

Posiedzenie zostało przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną w składzie:

1. Kamil Widłok - przewodniczący komisji
2. Barbara Psik - wiceprzewodnicząca komisji
3. Tadeusz Bałuch - członek komisji
4. Joanna Brożek – członek komisji
5. Jolanta Spek – członek komisji
6. Marta Wojciechowska – Smolarz - członek komisji

Temat posiedzenia: Kontrola utrzymania i funkcjonowania urządzeń oraz polderów wodnych na terenie gminy.

Dane o kierowniku Kontrolowanej jednostki: Burmistrz Pszczyny Dariusz Skroboł

Kontrola została przeprowadzona na podstawie wyjaśnień udzielonych przez Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska – Marcina Sosnę i Kierownika Referatu Rolnictwa – Waldemara Lipusa oraz na podstawie analizy zgromadzonych dokumentów przygotowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Ochrony Środowiska, Referat Rolnictwa, a także oględzin w terenie.

W toku przeprowadzonej kontroli komisja ustaliła, że:

Na podstawie przeprowadzonej kontroli Komisja Rewizyjna dokonała oceny stanu utrzymania i funkcjonowania urządzeń oraz polderów wodnych na terenie Gminy Pszczyna, a także identyfikacji ewentualnych zagrożeń wynikających z ich obecnego stanu. Kontrola miała na celu ocenę funkcjonowania infrastruktury wodnej w gminie, w szczególności urządzeń ochrony przed powodzią i podtopieniami, takich jak rowy melioracyjne, przepusty, dreny oraz inne urządzenia wodno-melioracyjne znajdujące się na terenie gminy. W ramach przeglądu szczególną uwagę poświęcono stanowi systemów odwadniających, które pełnią kluczową rolę w ochronie gminy przed zagrożeniami związanymi z nadmiernym wzrostem poziomu wód.

Rowy melioracyjne w granicach administracyjnych Gminy Pszczyna w większości przepływają po terenach prywatnych i czasami trudno jednoznacznie określić, która część rowu jest gminna, a która jest prywatna. Po otrzymaniu zgłoszenia ustalany jest zakres prac w terenie i do kogo należy wykonanie prac. Obecnie w niektórych sołectwach dużą część zadań przejęły spółki wodne, które zajmują się utrzymaniem rowów członków spółki w obrębie jej działania. Na obszarze gminy brak jest urządzeń przeciwpowodziowych w postaci polderów, które byłyby utrzymywane przez Gminę Pszczyna. Jedyne polder zalewowy znajduje się przy ujściu rzeki Pszczynki do Zbiornika Łąckiego i jest zarządzany przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Z informacji przekazanych przez Zarządcę zbiornika wynika, że polder znajduje się w części cofkowej zbiornika przy przepompowni w Wiśle Wielkiej. Pojemność

całkowita polderu to około 760 000 m³, powierzchnia całkowita około 42 ha, a średnia głębokość zalewu to około 1.7 m. Wydział Ochrony Środowiska nie ma w swoim zakresie utrzymania urządzeń wodnych w postaci rowów, z kolei przekazuje corocznie środki dla spółek wodnych na utrzymanie tychże urządzeń będących w ich zarządzie. Wody wezbraniowe oraz powodziowe na obszarze gminy Pszczyna w głównej mierze są gromadzone w dolinach rzek Pszczynka i Dokawa oraz pozostałych cieków, zgodnie z ukształtowaniem terenu. Obszary te to w większości tereny prywatne.

Obecnie trwają prace nad doszczegółowieniem zapisów stosowanych porozumień i umów, następstwem których będzie realizacja pierwszej części zadania pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni cieków Starowiejskiego, m. Pszczyna” – ETAP I OPRACOWANIE KONCEPCJI. Zgodnie z wstępnymi ustaleniami poczynionymi przez Burmistrza Pszczyny, Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Starosty Pszczyńskiego opracowanie ww. dokumentacji będzie finansowane przez Gminę Pszczyna, Powiat Pszczyński oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Za opracowanie ww. koncepcji odpowiedzialny będzie Zarząd Zlewni w Katowicach Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Na obszarze sołectwa Rudółtowice, os. Daszyńskiego, os. Polne Domy, sołectwa Studzienice, os. Stara Wieś, sołectwa Wiśła Mała, sołectwa Wiśła Wielka i sołectwa Brzeźce — funkcjonują tylko 2 spółki wodne: Spółka Wodna Wiśła Mała oraz Spółka Wodna Brzeźce. W 2023 roku przekazano Spółce Wodnej Wiśła Mała kwotę 7 990,40 zł na utrzymanie rowu R5 w rejonie ulicy Borsuków (odcinek o długości 575 mb). W 2024 roku przekazano Spółce Wodnej Wiśła Mała kwotę 9 720,00 zł na utrzymanie rowu RA w rejonie ul. Pawiej (odcinek o długości 490 mb), z kolei Spółce Wodnej Brzeźce — kwotę 36 000,00 zł na utrzymanie:

- rowu R-1 (odcinek o długości 293 mb),
- rowu R-2 (odcinek o długości 121 mb),
- rowu R-3 (odcinek o długości 441 mb),
- rowu R-4 (odcinek o długości 148 mb),
- rowu R-5 (odcinek o długości 221 mb),
- rowu R-6 (odcinek o długości 201 mb),
- rowu R-7 (odcinek o długości 200 mb),
- rowu R-8 (odcinek o długości 138 mb),
- rowu R-9 (odcinek o długości 30 mb),
- rowu R-11 (odcinek o długości 100 mb),
- rowu R-12 (odcinek o długości 104 mb),
- rowu R-13 (odcinek o długości 37 mb),
- rowu R-14 (odcinek o długości 58 mb),
- rowu R-15 (odcinek o długości 300 mb),
- rowu R-16 (odcinek o długości 169 mb).

Wydział Gospodarki we współpracy z Referatem Rolnictwa utrzymuje rów biegnący wzdłuż ul. Jana Brzechwy w Pszczynie. Rowem odprowadzane są wody deszczowe z terenów os. Daszyńskiego, w tym z terenów położonych między linią kolejową a drogą krajową nr 1. W latach 2022 — 2024 czyszczenie rowu było wykonane ze środków znajdujących się w

dyspozycji Referatu Rolnictwa. W 2024 r. w ramach remontu kanalizacji deszczowej wykonano renowację rowu na odcinku od DK 1 do rowu na działce 1902/14 tj. ok. 115 m. Referat Rolnictwa w 2022 roku zlecił prace czyszczenia rowów melioracyjnych na terenie gminy na łączną kwotę 399 999, 99 zł, w zakres prac wchodziło koszenie rowów, odmulanie rowów, odtwarzanie rowów oraz regulacja rowów. Prace były wykonywane w sołectwach: Brzeźce, Czarków, Ćwiklice, Łąka, Piasek, Rudołtowice, Studzienice oraz na os. Daszyńskiego. Prace zostały wykonane na łącznym odcinku wynoszącym 6547 m.

W 2023 roku zlecono prace czyszczenia rowów melioracyjnych na terenie gminy na łączną kwotę 300 000,00 zł, w zakres prac wchodziło koszenie rowów, odmulanie rowów, odtwarzanie rowów, wykonanie przepustu oraz regulacja rowów. Prace były wykonywane w sołectwach: Brzeźce, Czarków, Ćwiklice, Jankowice, Łąka, Piasek, Rudołtowice, Studzienice oraz na osiedlach Stare Miasto, Stara Wieś, Powstańców Śląskich, Kępa i Daszyńskiego. Prace zostały wykonane na łącznym odcinku wynoszącym 5145 m.

W 2024 roku zlecono prace czyszczenia rowów melioracyjnych na terenie gminy na łączną kwotę 200 000,00 zł, w zakres prac wchodziło czyszczenie i odtwarzanie rowów. Prace były wykonywane w sołectwach: Ćwiklice, Jankowice, Łąka, Piasek, Rudołtowice, Studzienice oraz na osiedlach Daszyńskiego, Polne Domy, Stara Wieś, Stare Miasto. Prace zostały wykonane na łącznym odcinku wynoszącym 3055 m.

Po dokonaniu szczegółowej analizy stanu technicznego urządzeń oraz infrastruktury na terenie sołectwa Rudołtowice, Komisja stwierdziła następujące problemy i potrzeby:

- W wyniku długotrwałego użytkowania i braku odpowiednich działań konserwacyjnych, część systemów drenarskich w rejonie wałów uległa zatarciu, co skutkuje utrudnionym odprowadzaniem wód gruntowych. Komisja zwraca uwagę na pilną konieczność odtworzenia drenów, aby zapobiec zalewaniu terenów rolnych oraz zwiększyć efektywność systemu odwadniania.
- W trakcie kontroli stwierdzono, że przepust w obrębie wałów przeciwpowodziowych jest zanieczyszczony i częściowo zablokowany, co ogranicza swobodny przepływ wód i stanowi potencjalne zagrożenie w przypadku intensywnych opadów deszczu. Konieczne jest udrożnienie tego przepustu oraz regularne konserwowanie, aby zapewnić sprawną funkcję odpływu wód.
- W związku z rosnącymi wymaganiami dotyczącymi kontroli poziomu wód, Komisja rekomenduje zainstalowanie nowoczesnych przepompowni na wałach przeciwpowodziowych w Rudołtowicach. Instalacja ta pozwoli na skuteczniejsze i szybsze przerzucenie nadmiaru wody do odpływu Wisły w przypadku zagrożenia powodziowego. Przepompownie powinny być dostosowane do specyfiki terenu i zmiennych warunków hydrologicznych w rejonie.
- Podczas kontroli Komisja stwierdziła, że decyzja nadzoru budowlanego dotycząca rozbiórki mostu tymczasowego na Wiśle w Rudołtowicach, która została wydana z nakazem niezwłocznego rozpoczęcia prac, nie została jeszcze zrealizowana. Most wciąż jest w użytkowaniu mimo, że prace rozbiórkowe miały rozpocząć się niezwłocznie po wydaniu decyzji. Komisja apeluje o jak najszybsze rozpoczęcie rozbiórki mostu, zgodnie z decyzją nadzoru budowlanego, która nakazuje wykonanie rozbiórki bez zbędnej zwłoki.

W przypadku dalszego opóźniania prac, Komisja sugeruje, aby odpowiednie służby nadzoru budowlanego podjęły działania mające na celu egzekwowanie decyzji.

Podczas kontroli Komisja zwróciła uwagę na problem, dotyczący przepustu pod rurociągiem na osiedlu Daszyńskiego od strony ul. Czajkowskiego w kierunku kościoła. Został on zaprojektowany z różnymi średnicami dwóch przepustów – większym i mniejszym. W wyniku takiego rozwiązania, przy dużym naporze wody, mniejszy przepust nie jest w stanie przyjąć całej wody przepływającej z większego przepustu, co powoduje zjawisko tzw. "cofki" i prowadzi do zalewania terenów od strony ul. Czajkowskiego. Komisja rekomenduje przebudowę przepustów, tak aby średnice były jednakowe lub odpowiednio dopasowane do przewidywanego naporu wody. Dzięki temu zapobiegnie się zjawisku cofki i zalewaniu terenów. Należy rozważyć zwiększenie przepustowości mniejszego przepustu, tak aby z łatwością przyjmował wodę przepływającą przez większy przepust, szczególnie w czasie intensywnych opadów deszczu. Komisja podkreśla, że rozwiązanie tego problemu jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców oraz ochrony terenów przed zalaniem w czasie intensywnych opadów deszczu.

Podczas kontroli Komisja stwierdziła występowanie problemu zalewania domów na ul. Jana Brzechwy w Pszczynie. Jeden z mieszkańców tej ulicy podjął działania i podniósł oraz nadsypał swoją działkę, co dodatkowo pogłębiło problem zalewania nieruchomości w tym rejonie. Działania te, zamiast poprawić sytuację, spowodowały skierowanie wody w inne miejsca, co dodatkowo wpłynęło na zalewanie sąsiednich terenów. Podniesienie terenu jednej z nieruchomości miało na celu ochronę jej przed zalewaniem, w konsekwencji spowodowało to przekierowanie wody w inne miejsca, pogarszając sytuację w sąsiedztwie. Efektem było zwiększenie ryzyka zalania innych działek. Teren w tym obszarze oraz jego naturalne ukształtowanie tworzy nieckę, która sprzyja gromadzeniu się wody. Podniesienie pojedynczej działki nie eliminuje problemu w skali całego obszaru. Stan rowów melioracyjnych w tym miejscu jest bardzo zły, rowy melioracyjne są wręcz zaniknięte co powoduje, że woda nie ma odpowiedniego odpływu. Zarośnięte rowy nie pełnią swojej funkcji, co prowadzi do dodatkowych lokalnych podtopień i zalewania terenów. Komisja rekomenduje natychmiastowe odtworzenie rowów melioracyjnych oraz regularną ich konserwację, aby zapewnić odpowiedni odpływ wód. Czyste, odpowiednio utrzymane rowy są kluczowe dla zapobiegania zalewaniu. Należy wprowadzić środki mające na celu zapobieganie dalszemu nadsypywaniu działek, aby nie pogłębiać problemu, szczególnie w obszarze, który już ma tendencje do zalewania. Komisja podkreśla, że tylko kompleksowe podejście, obejmujące odtworzenie rowów melioracyjnych oraz ograniczenie dalszego nadsypywania działek, może rozwiązać problem zalewania terenów na ul. Jana Brzechwy.

Mieszkańcy rejonu znajdującego się między ulicami Studzienicką oraz Bieruńską – os. Polne Domy borykają się z powtarzającym się co kilka lat problemem podtopień posesji związanymi z brakiem melioracji do odprowadzania wód opadowych z lokalnej niecki wodnej, najgorsza sytuacja jest pomiędzy ul. Studzienicką i ul. Kawalerzystów oraz ul. Bieruńską i ul. Braci Jędrysików. Na przestrzeni ostatnich 15 lat krytyczna sytuacja miała miejsce w 2010, 2013 oraz w 2024 roku. Obszar wskazanego terenu opada od ul. Studzienickiej do ul. Bieruńskiej

tworząc pomiędzy nimi nieckę bez odpływu. Głównym problemem jest brak rowów melioracyjnych oraz uszkodzone dreny co powoduje wzbieranie wody do 0,5 m i jej zaleganie od 2 do 3 tygodni na okolicznych polach i łąkach powodując podtopienia posesji.

Rozwiązaniem problemu mogłoby być wykonanie prac oczyszczenia rowu przy ul. Studzienickiej w taki sposób aby zbierał wodę z drogi i odprowadzał ją do rzeki Pszczynki lub Dokawy, dobrojenie terenu zlewni o dodatkowy rów melioracyjny lub ciąg drenarski odpowiedniej średnicy ulokowany wzdłuż ul. Sybiraków, aby umożliwić odpływ zebranych wód opadowych do rowów melioracyjnych znajdujących się przy ul. Bieruńskiej.

Odtworzenie istniejącej wcześniej melioracji i poprzerywanej melioracji pól uprawnych, tak aby umożliwić odprowadzenie wód opadowych w krótszym czasie.

W sołectwie Studzienice, szczególnie w rejonie drogi wojewódzkiej 931, ul. Żubrów, występuje problem związany z niewłaściwą gospodarką wodną. Jednym z głównych czynników przyczyniających się do tego problemu jest nadsypywanie działek przez właścicieli przy drodze. Tego rodzaju działania powodują zaburzenie naturalnego przepływu wód, co prowadzi do lokalnych podtopień i problemów z odpływem wód opadowych. Właściciele działek, poprzez podniesienie terenu, zmieniają naturalne ukształtowanie terenu, co utrudnia odpływ wód opadowych. Woda, zamiast być odprowadzana w kierunku odpowiednich przepustów i rowów, gromadzi się na terenach niżej położonych, co skutkuje zalewaniem działek i dróg. Komisja rekomenduje odtworzenie i oczyszczenie rowów melioracyjnych oraz zainstalowanie przepustów, które umożliwią swobodny odpływ wód opadowych. Regularna konserwacja tych rowów jest niezbędna do zapobiegania dalszym problemom z wodą. Działki powinny być dostosowane do naturalnego ukształtowania terenu, a wszelkie zmiany powinny uwzględniać zasady odpowiedniej gospodarki wodnej. Ważne jest, aby przeprowadzić działania informacyjne wśród mieszkańców, które uświadomią im konsekwencje niekontrolowanego nadsypywania działek, niewłaściwego dbania o utrzymanie rowów melioracyjnych przebiegających przez ich posesje oraz pokażą, jak właściwie zarządzać wodami opadowymi.

W tzw. Potoku Studzienickim występuje konieczność przeprowadzenia kompleksowego czyszczenia rowu melioracyjnego na całej jego długości. Aktualnie rów jest zanieczyszczony do połowy, co znacząco zmniejsza jego przepustowość i wpływa na skuteczność odprowadzania wód opadowych. Choć rów jest szeroki, zalegające w nim zanieczyszczenia, takie jak muł, roślinność czy inne przeszkody, uniemożliwiają swobodny przepływ wody, co prowadzi do lokalnych podtopień.

W sołectwie Brzeźce, na działce nr 588/72, występuje problem związany ze znacznym podniesieniem poziomu tej działki w stosunku do działek sąsiednich oraz zasypaniem rowów melioracyjnych. Zmiany te mają negatywny wpływ na stosunki wodne w tym rejonie, w tym na wstrzymanie odpływu wód z gruntów sąsiednich. W wyniku podjętych działań na tej działce, naruszono naturalny odpływ wód, co prowadzi do pogorszenia warunków wodnych w okolicy, a także zwiększa ryzyko zalewania sąsiednich nieruchomości.

Działka nr 588/72 znajduje się w obszarze terenów zalewowych, co potwierdza konieczność podjęcia działań w celu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania rowów melioracyjnych. Zaniedbanie w tym zakresie może prowadzić do dalszych problemów związanych z

zalewaniem okolicznych działek i nieruchomości. Ponadto komisja rekomenduje zbadanie materiału zasypowego działki 588/72 wraz z jego wpływem na środowisko, w tym na otaczające wody powierzchniowe oraz gruntowe. W szczególności należy przeprowadzić szczegółową analizę składu chemicznego i właściwości fizycznych materiału zasypowego, aby ocenić ryzyko jego ewentualnego negatywnego oddziaływania na lokalny ekosystem, w tym na jakość wód w okolicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, komisja rekomenduje podjęcie odpowiednich działań naprawczych oraz monitorowanie wpływu materiału zasypowego na środowisko w dłuższym okresie czasu.

Konieczne jest odmulenie i oczyszczenie Kanału Studzieńskiego oraz rowów melioracyjnych, które przebiegają od ul. Lipki w Studzionce przez ul. Wideki w Brzeźcach aż do ujścia rzeki Pszczynka. Zanieczyszczenie kanałów i rowów ogranicza ich przepustowość, co prowadzi do zalegania wód opadowych, lokalnych podtopień oraz zaburzenia naturalnego obiegu wód w tym rejonie. Kanał Studzieński oraz rowy melioracyjne są zanieczyszczone mułem, roślinnością i innymi materiałami, które blokują swobodny przepływ wód. To ogranicza ich przepustowość i w konsekwencji prowadzi do podtopień terenów sąsiednich. Brak regularnego oczyszczania rowów melioracyjnych sprawia, że system nie spełnia swojej funkcji w odprowadzaniu wód opadowych, co prowadzi do zalewania okolicznych działek i nieruchomości. Komisja rekomenduje przeprowadzenie kompleksowego odmulenia i oczyszczenia Kanału Studzieńskiego na całej jego długości. Usunięcie nagromadzonych osadów i zanieczyszczeń pozwoli przywrócić odpowiednią przepustowość kanału i umożliwi skuteczny odpływ wód. Regularne usuwanie mułu i roślinności pozwoli na efektywne zarządzanie wodami opadowymi i zmniejszy ryzyko zalewania okolicznych terenów.

Podczas wrześniowej powodzi, wystąpił poważny problem związany z nieotwarceniem przez zarządcę polderu, Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie śluzy na polderze wodnym która znajduje się przy ul. Hodowców w Wiśle Wielkiej. W wyniku tego zaniedbania, woda z zalanych terenów nie mogła zostać skutecznie odprowadzona, co doprowadziło do zalania terenów, w tym obszarów w Brzeźcach. Ta decyzja miała poważne konsekwencje, ponieważ woda nie została odprowadzona, co spowodowało jej gromadzenie się na terenach niżej położonych. W konsekwencji decyzji o nieotwieraniu śluzy doszło do zalania okolicznych terenów, co miało negatywne skutki zarówno dla mieszkańców, jak i dla infrastruktury w tym rejonie. Szczególnie ucierpiały obszary w Brzeźcach, gdzie woda zalała działki i drogi. Należy przeanalizować i wdrożyć bardziej efektywne procedury zarządzania polderami wodnymi, w tym precyzyjne określenie terminów i zasad otwierania śluz w przypadku zagrożenia powodziowego, aby zapobiec podobnym sytuacjom w przyszłości.

W Wiśle Wielkiej, w celu poprawy odprowadzenia wody do Zbiornika Goczałkowickiego, konieczne jest zainstalowanie dodatkowej rury pod drogą wojewódzką DW 939. Takie rozwiązanie powinno umożliwić skuteczniejsze odprowadzanie wód opadowych i powierzchniowych, szczególnie w okresach intensywnych opadów. Obecny system odprowadzania wody pod DW939 jest niewystarczający, co powoduje, że woda nie jest skutecznie transportowana do zbiornika goczałkowickiego. W wyniku tego dochodzi do lokalnych podtopień oraz opóźnionego odpływu wód. Komisja rekomenduje, aby przy okazji budowy dalszego ciągu ścieżki rowerowej wybudować dodatkowy przepust z instalacją

nowej rury pod drogą DW939, która pozwoli na poprawę przepustowości systemu i skuteczniejsze odprowadzenie wód do Zbiornika Goczałkowickiego.

W sołectwie Wisła Mała występuje problem związany z niewystarczającą przepustowością upustu dennego na zbiorniku, na którym znajduje się łowisko specjalne. Zbiornik ten zbiera wodę z całego obszaru Wisły Małej, jednak z powodu zbyt małego przekroju upustu dennego, woda nie jest skutecznie odprowadzana.

Mała przepustowość upustu dennego doprowadziła do zalania posesji w okolicach zbiornika. Obecna przepustowość upustu dennego nie pozwala na szybkie i skuteczne odprowadzanie wód ze zbiornika, co prowadzi do gromadzenia się wody na terenie łowiska specjalnego oraz zalania okolicznych posesji. Przepust pod drogą wojewódzką DW 939 również wymaga oczyszczenia, ponieważ zanieczyszczenia ograniczają jego przepustowość. Ważne jest, aby podjąć działania mające na celu uniknięcie podobnych sytuacji w przyszłości, takie jak regularne monitorowanie stanu infrastruktury hydrotechnicznej, konserwacja upustu dennego oraz utrzymanie przepustów w dobrym stanie technicznym.

W celu poprawy zarządzania wodami i zapewnienia bezpieczeństwa przed zalaniem na terenie gminy Pszczyna, konieczne jest zwiększenie działań w zakresie gospodarki wodnej i melioracyjnej. W szczególności, zaleca się: Zwiększenie przepustowości istniejących systemów odwadniających. W wielu miejscach gminy występują problemy z niewystarczającą przepustowością rowów melioracyjnych, przepustów oraz upustów dennych, co prowadzi do zalania terenów i posesji. Konieczne jest oczyszczanie rowów, wymiana lub modernizacja przepustów, a także zwiększenie przepustowości upustów dennych. Należy podjąć działania w celu modernizacji systemów hydrotechnicznych oraz poprawy przepustowości przepustów w całej gminie, w tym w okolicach zbiorników wodnych. W kilku lokalizacjach występują problemy związane z zasypaniem rowów melioracyjnych, co utrudnia prawidłowy odpływ wód opadowych. Wskazane jest przeprowadzenie prac związanych z przywróceniem ich funkcji, aby poprawić gospodarkę wodną w tych obszarach.


Należy podjąć działania mające na celu współpracę z zarządcami polderów, zbiorników wodnych oraz innych elementów infrastruktury wodnej, aby zapewnić efektywne zarządzanie wodami na terenie gminy i poprawić bezpieczeństwo mieszkańców.

Podsumowując kontrolę Komisja, na podstawie przeprowadzonej analizy zgromadzonej dokumentacji, przeprowadzonych oględzin w terenie oraz wyjaśnień Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Kierownika Referatu Rolnictwa sformułowała następujące wnioski do burmistrza:

- 1. Komisja Rewizyjna wnioskuje o wystąpienie do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o modernizację polderu zalewowego znajdującego się przy ujściu rzeki Pszczynki do Zbiornika Łąckiego oraz o wyczyszczenie potoku Studzienickiego na całej jego długości, w celu poprawy ochrony przeciwpowodziowej oraz stanu infrastruktury wodnej. Powyższy wniosek został przyjęty pozytywnie jednogłośnie 4 głosami „za”.**

2. Komisja Rewizyjna wnioskuję o wystąpienie do zarządcy Zbiornika Goczałkowickiego z wnioskiem o przeprowadzenie analizy zwiększenia przekroju upustu dennego na łowisku specjalnym w Wiśle Małej oraz o wyczyszczenie przepustu pod DW 939, w celu poprawy stanu infrastruktury hydrotechnicznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa w tym rejonie. *Powyższy wniosek został przyjęty pozytywnie jednogłośnie 4 głosami „za”.*
3. Komisja Rewizyjna wnioskuję o zobowiązanie przedsiębiorstwa zajmującego się wywozem materiałów poeksploatacyjnych z Kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach, które są składowane na zasypywanych stawach RONTOK, do wyczyszczenia drogi gminnej w Rudoltowicach oraz przywrócenia jej do stanu pierwotnego, celem zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. *Powyższy wniosek został przyjęty pozytywnie jednogłośnie 4 głosami „za”.*
4. Komisja Rewizyjna wnioskuję, aby wystąpić do zarządcy rzeki Dokawa z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych na wykonanie poszerzenia koryta rzeki Dokawa na całej jej długości, zarówno w roku przyszłym, jak i w latach następnych, w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz ochrony mienia mieszkańców. *Powyższy wniosek został przyjęty pozytywnie jednogłośnie 4 głosami „za”.*
5. Komisja Rewizyjna wnioskuję o wykonanie modernizacji przepustu wodnego na osiedlu Daszyńskiego w Pszczynie, pomiędzy ulicami Piotra Czajkowskiego a ul. Orzeszkowej, w celu poprawy infrastruktury hydrotechnicznej i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. *Powyższy wniosek został przyjęty pozytywnie jednogłośnie 4 głosami „za”.*
6. Komisja Rewizyjna wnioskuję o przygotowanie oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej dla mieszkańców dotyczącej obowiązku utrzymywania rowów przebiegających przez posesje prywatne, w celu zwiększenia świadomości obywatelskiej oraz poprawy stanu infrastruktury melioracyjnej na terenie gminy. *Powyższy wniosek został przyjęty pozytywnie jednogłośnie 4 głosami „za”.*
7. Komisja Rewizyjna wnioskuję o wystąpienie do Zarządcy działki nr 588/72 o przywrócenie samej działki oraz rowów melioracyjnych na tej działce do stanu poprzedniego, w związku z ich zasypaniem oraz znacznym podniesieniem poziomu tej działki w stosunku do działek sąsiednich. Zmiany te powodują naruszenie stosunków wodnych i mają szkodliwy wpływ na nieruchomości sąsiednie, w tym na wstrzymanie odpływu wód z gruntów sąsiednich. Działka nr 588/72 znajduje się w obszarze terenów zalewowych, co dodatkowo potwierdza konieczność podjęcia działań w celu przywrócenia prawidłowego funkcjonowania rowów melioracyjnych. *Powyższy wniosek został przyjęty pozytywnie jednogłośnie 4 głosami „za”.*
8. Komisja Rewizyjna wnioskuję o powołanie gminnej spółki wodnej, mającej na celu skuteczniejsze zarządzanie gospodarką wodną na terenie gminy, w tym utrzymanie infrastruktury wodno-melioracyjnej oraz realizację działań związanych z ochroną przed powodzią i podtopieniami. *Powyższy wniosek został przyjęty pozytywnie jednogłośnie 4 głosami „za”.*


Na tym protokół zakończono i podpisano.


.....

Podpisy Członków Komisji Rewizyjnej:


.....

Kamil Widłok – przewodniczący komisji


.....

Barbara Psik – wiceprzewodnicząca komisji


.....

Tadeusz Bałuch – członek komisji


.....

Joanna Brożek – członek komisji

.....
Jolanta Spek – członek komisji


.....

Marta Wojciechowska – Smolarz – członek komisji